



BUDYNEK HANDLOWY, ?NIN



Leca® KERAMZYT zastosowano do odci??enia pod?o?a pod posadzk? na gruncie.

W nowo budowanym budynku handlowym naturalne podłoga pod posadzkami okazały się niestabilne, posadowione na słabym gruncie i nasypach. Pod posadzkę zastosowano odciekające wypełnienie z Leca® KERAMZYTU, o średniej grubości warstwy 40-50 cm.

Informacje o projekcie

- **Obiekt:** Budynek handlowy
- **Lokalizacja:** ?nin
- **Data realizacji:** 2003 r.
- **Kruszywo:** Leca KERAMZYT impregnowany
- **Ilość:** 120 m³