



## BIEŻNIA, MILEJCZYCE



**Leca® KERAMZYT wykorzystano w warstwie drenażowo-odciążającej.**

Leca® KERAMZYT ułożono pod bieżnią wokół szkolnego boiska jako warstwę: wyrównawczą, ocieplającą i izolacyjną. Dodatkowo kruszywo to zapewnia skuteczny drenaż.

## Informacje o projekcie

- **Obiekt:** Bieżnia wokół boiska
- **Lokalizacja:** Milejczyce
- **Data realizacji:** 2006 r.
- **Kruszywo:** [Leca KERAMZYT budowlany L](#)
- **Ilość:** 460 m<sup>3</sup>